

Sikringsvedligeholdelse

Parametre til vurdering af opkrævning ved kunderelateret sikringsudskiftning:

1. Ved sikringsbrud på grund af overbelastning afkræves der altid kundebetaling.
2. Forhold, som kan henføres til fejl i kundens egen installation, udløser kundebetaling.

Kabeltilsluttede stikledninger:

- Overbelastning af stikledningssikringerne
- Manglende selektivitet
- Fejl på stikledning (afledning/kortslutning)
- Fejl i installationens målerafsætning og gruppetavle (sikringer, HPFI-relæ m.v.)
- Dårlige tilslutningsforbindelser ved stikledning samt i installationen
- Tordenvejr

3. Forhold, som kan henføres til Thy-Mors Energi Elnet A/S, udløser ikke betaling.

Kabeltilsluttede stikledninger:

- Påkørsel af kabelskab
- Løse bundskruer og defekte sikringsholdere
- Tæring af sikringer, sikringsholdere og forbindelser
- Fejl i elforsyningens afslutningsmateriel